



Jueves, Agosto 29, 2013

### Resumen:

Las lluvias provocaron que se deteriorara con mayor rapidez un hueco situado en la circunvalación. El MOPT trabaja en los estudios de suelo para valorar cuáles trabajos se pueden realizar.

**Periodista:** Luis Herrera

**Periodico:** La Nación

**Sección:** Nacionales

**Categoría:** Situación de riesgo

**Temática:** Violencia

Violencia - Estado/Gobierno

**Modalidad:** Nota Informativa

**Grupo Etario:** No aplica

**Ubicación Geográfica:** San José

**Actores:** OTROS

**Instancias Organizacionales:** Poder Ejecutivo

**URL de origen:** <http://observatoriodemedios.ulasalle.ac.cr/content/r%C3%A1pido-deterioro-de-hueco-en-circunvalaci%C3%B3n-obliga-correr-al-mopt>