



Sábado, Mayo 21, 2016

### Resumen:

Con el aumento de la ceniza que ha ocasionado el volcán Turrialba, se han dado varias recomendaciones en cuanto a la salud pero, los automóviles también deben ser un tema principal, ya que, la ceniza les puede dañar tanto la carrocería como dentro de ella. De acuerdo con el experto automotriz Carlos Acuña, es primordial revisar el motor, el aire acondicionado y después el radiador, es de suma importancia no lavar el radiador con una hidrolavadora (a presión).

**Periodista:** Allan Chacón Soto

**Periodico:** DIARIO EXTRA

**Sección:** Sucesos

**Categoría:** Situación de riesgo

**Temática:** Medio ambiente

**Modalidad:** Nota Informativa

**Grupo Etario:** No se registra

**Ubicación Geográfica:** Todo el país

**Actores:** AMBOS

**Instancias Organizacionales:** Empresa privada

**URL de origen:** <http://observatoriodemedios.ulasalle.ac.cr/content/polvo-volc%C3%A1nico-no-solo-afecta-pintura-del-carro>