



Lunes, Mayo 29, 2017

## Resumen:

Una línea de aspersores lanza al aire una especie de desinfectante con el objetivo de mitigar el olor. La medida ayuda poco, según los vecinos de La Carpio, pues el hedor a basura es demasiado penetrante.

La situación comenzó hace aproximadamente un mes, según relató un grupo de lugareños. Los más afectados son los vecinos del sector San Vicente, cuyas casas colindan con el relleno sanitario. Las más cercanas están a escasos 50 metros del talud en el que la empresa EBI, administradora del lugar, trabajó durante un par de semanas. Según la empresa, tales labores causaron el mal olor.

"Hemos ido hasta allá para que nos escuchen, y nada. Dicen que sí, y esta es la hora en la que no han resuelto el olor. Tiran un desinfectante como para calmar y al ratito vuelve la hediondez (...) Y cuando entran las lluvias para nosotros es peor, usted camina hacia la escuela y todo el mundo le comenta que no se aguanta", se quejó Yorlenny Gómez, la semana pasada.

Vladimir Floriam, vecino del sector San Vicente, muestra el talud del cual emanan los malos olores. Está a unos 50 metros de las casas más próximas. Vladimir Floriam, vecino del sector San Vicente, muestra el talud del cual emanan los malos olores. Está a unos 50 metros de las casas más próximas. Vladimir Floriam, vecino del sector San Vicente, muestra el talud del cual emanan los malos olores. Está a unos 50 metros de las casas más próximas.

Norman Sequeira, encargado de Relaciones Públicas y Comunales de EBI, explicó que la situación se presentó mientras se realizaban trabajos de compactación en el talud más próximo a las viviendas. De acuerdo con el vocero, tales labores son de rutina, pero en esta ocasión coincidieron con las fuertes lluvias de mayo, por lo que el agua se coló entre los desechos y lavó parte de la tierra con la que se cubren las montañas de basura.

"En estos días, entre el 18 y el 19 (de mayo) tuvimos registros de cerca de 120 milímetros de agua, estamos hablando de una cantidad totalmente terrible. Obviamente eso perjudica la parte de la cobertura, porque es tanto el impacto que obviamente eso erosiona y genera algún tipo de olor, sobre todo atendiendo a las corrientes de aire, que si van de frente a las casas, el olor va a ser un poco más perceptible", explicó el Vocero.

El vocero aseguró que cada día, después de verter los residuos, los taludes se cubren con una capa de tierra de hasta un metro de espesor, pese a que lo que pide el Ministerio de Salud son de 30 a 40 centímetros.

Este miércoles, camiones de basura depositaron desechos en el talud más próximo al sector San Vicente. Este miércoles, camiones de basura depositaron desechos en el talud más próximo al sector San Vicente. Este miércoles, camiones de basura depositaron desechos en el talud más próximo al sector San Vicente.

Los vecinos y la empresa sostuvieron reuniones durante las últimas semanas, en las cuales los representantes comunales expresaron su molestia y pidieron soluciones.

EBI informó de que el martes anterior se terminaron los trabajos en ese talud, y que los aspersores del controlador de olor se colocaron para paliar el hedor.

No obstante, los vecinos temen que el problema persista.

"Ya se fueron de ahí, pero ellos van a regresar en dos meses, cuando las lluvias bajen un poco", aseguró Vladimir Floriam, parte del comité de vecinos del sector San Vicente.

**Periodista:** Sofía Chinchilla

**Periodico:** La Nación

**Sección:** Nacionales

**Categoría:** Situación de riesgo



**Temática:** Medio ambiente

**Modalidad:** Nota Informativa

**Grupo Etario:** Población en general

**Ubicación Geográfica:** San José

**Actores:** OTROS

**Instancias Organizacionales:** Empresa privada

**URL de origen:** <http://observatoriodemedios.ulasalle.ac.cr/content/lluvias-y-trabajos-en-relleno-sanitario-de-la-carpio-desatan-malos-olores>