



Martes, Octubre 7, 2014

### Resumen:

Las fuertes lluvias han obstaculizados los trabajos del CONAVI para reabrir la carretera entre La Fortuna de San Carlos y Tilarán, Guanacaste. Específicamente, un nuevo deslizamiento en la zona de La Unión de Tilarán dificultó el trabajo. Este deslizamiento tuvo lugar en el mismo sitio donde, hace un año atrás, un hombre y su hijo murieron al quedar sepultados por otros deslizamiento. El CONAVI trabaja en la construcción de un muro de gaviones de 50 metros de largo para evitar más derrumbes. Muchas personas se vieron afectadas por el cierre de la vía, entre ellos comerciantes, transportistas y vecinos de la zona.

**Periodista:** Carlos Hernández

**Periodico:** La Nación

**Sección:** Nacionales

**Categoría:** Situación de riesgo

**Temática:** Medio ambiente

**Modalidad:** Nota Informativa

**Grupo Etario:** No aplica

**Ubicación Geográfica:** Guanacaste

**Actores:** OTROS

**Instancias Organizacionales:** Poder Ejecutivo

**URL de origen:** <http://observatoriodemedios.ulasalle.ac.cr/content/mal-tiempo-complica-conavi-reabrir-v%C3%ADa-la-fortuna-tilar%C3%A1n>